


- X LICHPUNT
- ⊗ LICHPUNT AAN WAND
- ⊕ SCHAKELAARS
- ⊖ WANDCONTACTDOZEN
- ⊙ BUS VENTILATOR

IN KELDER 1 LICHPUNT EN 1 WANDCONTACTDOOS DUBBEL
 IN HAL-WOONKAMER-KEUKEN-GANG-SLAAPKAMER-GARAGE
 EN VRIJSTAANDE GARAGE LOZE LEIDINGEN AANBRENGEN
 VOOR ALARM.

BUTEN VERLICHTING AAN GEVELS AANSLUTEN OP SCHEMERSCHAKELAAR



VERDIEPING.

